



Cantiere di

SESTA LAB

RELAZIONE PER RIPARAZIONE MOTORE

Progetto: RIPARAZIONE MOTORE COOLER BASSA PRESSIONE

Commessa: REVISIONE MOTORE HP50 4 POLI 400V

Appaltatore: MTP ELETTROMECCANICA

Durante il mese di marzo 2019 uno dei motori elettrici che azionano il ventilatore di intercooler del compressore principale, necessario per il corretto funzionamento del sistema di generazione dell'aria compressa utilizzata per i test presso Sesta Lab, si è danneggiato, presentando problemi sia sugli avvolgimenti elettrici che sui cuscinetti.

E' stato quindi emesso un ordine per la riparazione all'impresa MTP Elettromeccanica, che ha presentato l'offerta 240_rev01 del 3/4/2019, comprendente il rifacimento degli avvolgimenti, la sostituzione dei cuscinetti, la pulizia e la verniciatura, comprensivi di ritiro e riconsegna.

Durante le fasi di smontaggio del motore è emerso che risulta necessario sostituire la ventola, danneggiatasi con l'uso, e la lavorazione delle forature di serraggio, non più efficienti, per cui è stato richiesto al fornitore di quantificare economicamente tali attività, non prevedibili prima dell'intervento.

In data 3/5/2019 il fornitore ha inviato l'offerta n° 454 che prevede, per le attività sopra descritte, un costo di 150,00€.

Ritenendo congruo tale importo, ed al fine di ripristinare il funzionamento del motore elettrico, si chiede di procedere con la riparazione completa, comprensiva di tali attività.

Sesta Lab, 3 maggio 2019



Giulio Grassi
Director at Sesta Lab
Co.Svi.G. srl
via Tiberio Gazzei, 89
53030 Radicondoli - SI -
P.I. 00725800528



SPETT. LE

(Cliente Cod.0002906)

CO.SVI.G. SCRL

VIA TIBERIO GAZZEI, 89

53030 RADICONDOLI

(SI)

PREVENTIVO N° 454	DATA 03/05/2019
<i>Validità offerta:</i> +30gg. DATA PREVENTIVO	
<i>Consegna:</i>	
<i>Pagamento:</i> BONIFICO BANCARIO 30gg.df	
<i>Ns.Commissa:</i>	
<i>Ns.Riferimento:</i>	

**** N.B.: I PREZZI INDICATI
NON SONO COMPENSIVI DI IVA**

DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
Vi rimettiamo la ns. MIGLIORE OFFERTA per DOPO AVER VISIONATO IL MOTORE HP50 P.4 V.400 C/O LA NS OFFICINA SONO STATE RISCONTRATE LE SEGUENTI LAVORAZIONI **EXTRA AL NS PREVENTIVO 240/REV.01 DEL 03/04/19 VS.ORDINE N.72_S_19 DEL 9/04/19 CIG:Z1527F8E4B: SOSTITUZIONE DELLA VENTOLA ORIGINALE, RIPRISTINO DELLE FORATURE DI SERRAGGIO MOTORE **NB: ATTENDIAMO VS.ACCEZZAZIONE IN MERITO PER POTER PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE DEL VS.MOTORE. In attesa di ricevere un Vostro gradito ordine, Con l'occasione porgiamo Cordiali saluti.	NR 1,00	150,00	150,00

L'informativa sulla Privacy è disponibile all'indirizzo www.mtpelettromeccanica.it

**** SALVO IMPREVISTI **
TOTALE in Euro (IVA Esclusa)**

150,00

DA RINVIARE TIMBRATO E FIRMATO PER ACCETTAZIONE
(email: amministrazione@mtpelettromeccanica.it o fax 0566-51030)

Giulio Grassi
Director at Sesta La
Co.Svi.G. srl
via Tiberio Gazzei, 89
53030 Radicondoli - SI
P.I. 00725600528

(Data) _____

(Firma) _____

SI PREGA, IN FASE DI EVENTUALE VS. ORDINE, DI CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO. GRAZIE.

La MTP riconosce una **garanzia di 90gg.** sugli interventi di riparazione effettuati. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da eventi atmosferici (quali ad es. alluvioni, scariche elettriche e similari), l'errato utilizzo e/o manomissione da parte dell'utente.

Si avverte il Cliente che, in caso di mancata accettazione del preventivo in riparazione dovrà provvedere al ritiro del bene entro 30gg dal ricevimento della presente. Si avverte altresì che, in caso di accettazione del preventivo dovrà provvedere al ritiro entro tre mesi. In entrambi i casi, il mancato ritiro autorizzerà la scrivente alla restituzione in contrassegno oppure alla demolizione.

